

## Ośłona 100A

Kod produktu:

51938



NW

### Parametry techniczne

**Uchwyt**

HYPERTHERM®

**Typ HYPERTHERM®**

HD1070 / 3070

KATEGORIE PRODUKTU: [CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE](#), [HD1070 / HD3070®](#), [PLAZMA](#), [PASUJĄCE DO HYPERTHERM®](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obowiązkowego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wyгоды kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.